

**Kazimierz Mamos** - Projektowanie, nadzorowanie,  
kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów  
97-415 Kluki  
Żar 34b  
tel. 601082614  
NIP 769-101-50-76

---

**Stadium:**

**INWENTARYZACJA DRZEW DO USUNIĘCIA**

---

**Nazwa obiektu  
budowlanego:**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie  
ciągu pieszo - rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni  
na odcinku od km 6+370 do km 9+425**

---

**Inwestor:**

**Powiat Bełchatowski reprezentowany  
przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie  
97-400 Bełchatów  
ul. Lipowa 67A**

---

**PROJEKT OPRACOWAŁ:**

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Kazimierz Mamos	GP.IV.7342/40/94	05.2020	

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji konieczne będzie usunięcie niżej wymienionych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym. Drzewa przeznaczone do usunięcia kolidują z projektowaną koroną drogi. Nie zaobserwowano w obrębie drzew gatunków zwierząt, roślin i grzybów (w tym porostów) podlegających ochronie. Wycinkę należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 15 października. Wycinka w tym okresie będzie możliwa po stwierdzeniu przez specjalistę z zakresu ornitologii braku lęgów na drzewach przeznaczonych do usunięcia.

Tabela 1 Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia

Lp.	Średnica drzewa [cm]	Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm	Gatunek drzewa / krzewu	Nr działki	Obręb	Przyczyna usunięcia
1	39	122	klon jawor	373	Dobiecin	kolizja z proj. utwardzonym poboczem bitumicznym
2	38	119	jesion wyniosły	21	Postękalice	kolizja z proj. ciągiem pieszo-rowerowym
3	62	195	klon jawor	21	Postękalice	rozbudowany system korzeniowy drzewa uniemożliwia wykonanie normatywnego pobocza i rowów, lokalizacja drzewa w skarpie rowu uniemożliwia odmulanie rowu bez uszkodzenia korzeni
4	50	157	jesion wyniosły	21	Postękalice	kolizja z proj. ciągiem pieszo-rowerowym
5	55	173	jesion wyniosły	290	Postękalice Kolonia	kolizja z proj. ciągiem pieszo-rowerowym
6	50	157	jesion wyniosły	290	Postękalice Kolonia	rozbudowany system korzeniowy drzewa uniemożliwia wykonanie normatywnego pobocza i rowów, lokalizacja drzewa w skarpie rowu uniemożliwia odmulanie rowu bez uszkodzenia korzeni

Opracował: .....